




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XVIII? - XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									VIA Colle dei Roccoli									N. CIV. 31																	
CATASTO Valle d'Astino, F 3, mp 1369																		0 3 3 0 1 7 6																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione stagionale - residenza del custode																										
I - STRUTTURA FORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II														
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediocre			III														
																		C Cattivo			IV														
																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
il nucleo principale appare con planimetria analoga nella mappa del 1808									edificio isolato su strada (ora privata)									muri di pietra e in mattoni																	
ex proprietà Mosconi fino al 1939 c.: cascina									A) corpo a pianta rettangolare altezza di 3 piani portico e loggiati copertura a 2 falde									solai di legno tetto con manto di coppi																	
1945-50: sistemazione dell'edificio e ampliamento del rustico verso nord									B) ala minore, normale al corpo A (abitazione del custode) altezza di 2 piani copertura a 2 falde									esterno: crema																	
ex proprietà Alliata									C) rustico - 2 e 1 piano - copert.									a 2 falde																	
PROPRIETARIO ATTUALE Dolci									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO portico con archi ribassati su pilastri - loggiato con archi su colonne (carattere eclettico) terrazzo lastricato verso valle									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO adatto per un ristorante sui colli lungo la strada di crinale per Sombreno																	
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1808									una strada selciata (privata dopo il 1966) corre sul lato est									OSSERVAZIONI un tempo "cantina Canali"																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 11.29 / C 11.19 C 11.20 / C 11.37 C 11.30 scheda bis																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII? - XX
LOCALITÀ VIA Colle dei Roccoli		N. CIV. 31
CATASTO Valle d'Astino, F 3, mp 1369		NUMERO SCHEDA 0330176 B I S
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione stagionale - residenza del custode
I - STRUTTURA FORTANTE A B C	II - PARTI COMPLEMENTARI A B C	III - COPERTURA A B C
		IV - INTERNO A B C
		V - UMIDITÀ A B C
		Insistente Tracce Rilevante A B C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediore C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI		I / II / III / IV / V GRADO 3
DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI
PROPRIETARIO ATTUALE		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 11.30		REDATTA DA V. Zanella il nov. 77
		VISTA DA il
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

